

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	オークション価格
Z0123	三菱	H 18.03	PA - BE66DG-500068	マイクロバス	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(宮城県)
	R6.07.14	切れ 179,000 km 抹消 知年月 無 一体別体	kg	L	W	H(門)	(株)太陽自動車工業所

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	VO	馬力	180 ps	TM	AT	速	2ペダル
--------	-------	----	--------	------	----	----	--------	----	----	---	------

ミッション・デフ(異音、油漏)		キャブ廻り	リサイクル料 21,590 円
-----------------	--	-------	-----------------

フレーム関係(錆、車体番号等)	フレーム錆あり	ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
-----------------	---------	-----	-----	--------	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等		汚れ	小 中 多	補ブレーキ	段
------------------	--	----	-------	-------	---

29人乗り 総輪エアサス モケットリクライニングシート 冷蔵庫付き 荷物棚		シート破	有 無	特記、重点確認、他		
---------------------------------------	--	------	-----	-----------	--	--

		ETC	有 無	※左オートスイング扉作動不良		
--	--	-----	-----	----------------	--	--

		ラジオ	良 不良	(乗降時、手動開閉)		
--	--	-----	------	------------	--	--

		バックモニタ	有 無	※ナビ不良		
--	--	--------	-----	-------	--	--

		電格ミラ	有 無			
--	--	------	-----	--	--	--

Fガラス		
要交換	良好	飛石有

記録簿		
	有	無

--	--	--

取説	有	無
----	---	---


メンテノート	有	無
--------	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---


証明書	有	無
-----	---	---

燃料タンク		
-------	--	--


アンテナ曲がり




キズ・錆



線キズあり



キズ・錆・曲がり



錆・曲がり

タイヤ0~10、欠、で記載

	8	8	
--	---	---	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	8	8	8
--	---	---	---

F	205/85R16		
---	-----------	--	--

サイズ	117/115L		
-----	----------	--	--

R	205/85R16		
---	-----------	--	--

サイズ	117/115L		
-----	----------	--	--

タイヤパタン	スタットレス	スペア	○
--------	--------	-----	---