





| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------------------------|-------|----------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|---------|-------|
| 出品番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | | | 架装形状 | | | | オプション価格 | |
| H9938 | 日野 | R 5.10 | 2RG - XZU605M-0042020 | | | | 木平 | | | | | |
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(宮城県) | | | |
| | R7.10.15 | | 切れ | 37 km | 2,000 kg | L | W | H(門) | (株)太陽自動車工業所 | | | |
| | | | 抹消 | 知年月 | 有 | 一体別体 | | | | | | |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | VC | 馬力 | 150 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | | | | | | キャブ廻り | リサイクル料 8,820 円 | | | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | | | | ベット | 有 | 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | STD木平 床合板 | | | | | | 汚れ | 小 | 中 | 多 | 補ブレーキ | 段 |
| | | | | | | | シート破 | 有 | 無 | 特記、重点確認、他 | | |
| | | | | | | | ETC | 有 | 無 | 簡易バックアイモニター | | |
| | | | | | | | ラジオ | 良 | 不良 | | | |
| | | | | | | | バックモタ | 有 | 無 | | | |
| | | | | | | | カラー | 白 | 黒 | | | |
| | | | | | | | 電格ミラ | 有 | 無 | | | |
| Fガラス | 要交換 | | | | | | 良好 | 飛石有 | | サイドバンパー 段() マーカー 対() | | |
| 記録簿 | 有 | | | | | | 無 | | | | | |
| 取説 | 有 | | | | | | 無 | | | | | |
| メンテノート | 有 | | | | | | 無 | | | | | |
| PMマフラ | 有 | | | | | | 無 | | | | | |
| 証明書 | 有 | | | | | | 無 | | | | | |
| 燃料タンク | 80ℓ | | | | | | タイヤ0~10、欠、で記載 | | | | | |
| |   | | | | | | F | | 195/75R15 | | | |
| |   | | | | | | R | | 195/75R15 | | | |
| | | | | | | | タイヤ | 縦溝 | | スペア | | |
| | | | | | | | パタン | ○ | | | | |
| 通称車名 | デュトロ | 積載クラス | 2-3t 4t 増トン 10t 10t超 | | 駆動方式 | 4×2 | | ターボ有無 | 有・無 | | | |
| キャブ幅 | 標準・ワイド | キャブ形状 | フル・ショート ハイロー | | サスペンション | リーフ エアサス(リヤ 総輪) | | 車両クラス | 小型・中型・増トン・大型 | | | |
| エアサスシート | 有・無 | エアコン | 有・無 | | パワステ | 有・無 | | PW | 有・無 | | | |