

|                                     |          |        |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
|-------------------------------------|----------|--------|-----------------------|--------------------------|---|---------|-----------------------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----|-----------|---|-----|--|
| 出品番号                                | 車名       | 初度登録   | 型式・車体番号               |                          |   |         | 架装形状                  |       |        | オプション価格        |                |               |    |           |   |     |  |
| V7737                               | 日野       | R 4.09 | 2RG - XZU712M-0013616 |                          |   |         | ドライバンP/G              |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| 前登録ナンバ                              | 車検有効期限   |        | 走行距離                  |                          |   | 積載量     | 荷台寸法(mm)              |       |        | 出品会社(宮城県)      |                |               |    |           |   |     |  |
|                                     | R7.10.08 |        | 切れ                    | 1,904 km                 |   | 3,000   | L                     | W     | H      | (株)太陽自動車工業所    |                |               |    |           |   |     |  |
|                                     |          |        | 抹消                    | 知年月                      | 無 | kg      | 4,600                 | 2,080 | 2,270  |                |                |               |    |           |   |     |  |
| エンジン状態                              | A B C    | AC     | 良                     | 不良                       | 無 | ブレーキ    | VC                    | 馬力    | 150 ps | TM             | 6 速            | 3 ペダル         | 合鍵 | (有)       | 無 |     |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                     |          |        |                       |                          |   |         | キャブ廻り                 |       |        | リサイクル料 8,820 円 |                |               |    |           |   |     |  |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                     |          |        |                       |                          |   |         | ベット                   |       |        | 有 無            |                | ヘッドランプ        |    | HID ハロゲン  |   |     |  |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等                    |          |        |                       |                          |   | 汚れ      |                       |       | 小 中 多  |                |                | 補ブレーキ         |    | 段         |   |     |  |
| ボデー:トランテックス製 V015J53-01 サイド片扉 床アピトン |          |        |                       |                          |   | シート破    |                       |       | 有 無    |                |                | 特記、重点確認、他     |    |           |   |     |  |
| ゲート:極東開発製 CG1001M パルコン付 格納式         |          |        |                       |                          |   | ETC     |                       |       | 有 無    |                |                |               |    |           |   |     |  |
|                                     |          |        |                       |                          |   | ラジオ     |                       |       | 良 不良   |                |                |               |    |           |   |     |  |
|                                     |          |        |                       |                          |   | バックモニタ  |                       |       | 有 無    |                |                |               |    |           |   |     |  |
|                                     |          |        |                       |                          |   | カラー     |                       |       | 白黒     |                |                |               |    |           |   |     |  |
|                                     |          |        |                       |                          |   | 電格ミラ    |                       |       | 有 無    |                |                |               |    |           |   |     |  |
| Fガラス                                |          |        |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                | タイヤ0~10、欠、で記載 |    |           |   |     |  |
| 要交換                                 | 良好       | 飛石有    |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| 記録簿                                 | 有        | 無      |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| 取説                                  | 有        | 無      |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| メンテノート                              | 有        | 無      |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| PMマフラ                               | 有        | 無      |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| 証明書                                 | 有        | 無      |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                |               |    |           |   |     |  |
| 燃料タンク                               |          |        |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                | F             |    | 205/85R16 |   |     |  |
| 100L                                |          |        |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                | サイズ           |    | R         |   | "   |  |
|                                     |          |        |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                | タイヤ           |    | 縦溝        |   | スペア |  |
|                                     |          |        |                       |                          |   |         |                       |       |        |                |                | パタン           |    | 縦溝        |   | ○   |  |
| 通称車名                                | デュトロ     |        | 積載クラス                 | (2-3t)4t 増トン<br>10t 10t超 |   | 駆動方式    | 4×2                   |       |        | ターボ有無          | (有)・無          |               |    |           |   |     |  |
| キャブ幅                                | 標準・(ワイド) |        | キャブ形状                 | フル・ショート<br>ハイラー          |   | サスペンション | (リーフ)<br>・エアサス(リヤ 総輪) |       |        | 車両クラス          | (小型) 中型・増トン・大型 |               |    |           |   |     |  |
| エアサスシート                             | 有・(無)    |        | エアコン                  | (有)・無                    |   | パワステ    | (有)・無                 |       |        | PW             | (有)・無          |               |    |           |   |     |  |

