

|                               |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|-------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------|-------|----------|----------|-----------|-----------------|----|-----|-------|------|--------------|-----|-------|-----------|------------------------|------|---------|---|------------------|--|-------|--|----------------|--|
| 出品番号                          | 車名     | 初度登録    | 型式・車体番号               |           | 架装形状  |          | オークション価格 |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 15911                         | 日野     | H 29.01 | TKG - XZU605M-0015911 |           | 木平    |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 前登録ナンバ                        | 車検有効期限 |         | 走行距離                  |           | 積載量   | 荷台寸法(mm) |          | 出品会社(宮城県) |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         | 切れ                    | 88,495 km | 3,000 | 内長(L)    | 内幅(W)    | 内高(H(門))  |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         | 抹消                    | タコグラフ     | 無     | 3,100    | 1,600    | 380       |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| エンジン状態                        | A      | B       | C                     | エアコン      | 良     | 不良       | 無        | プレキ       | AO              | VC | 馬力  | 136   | PS   | シフト          | M/T | 速     | AT        | 2ペダル                   | 3ペダル |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| トランスミッション                     | A      | B       | C                     | 異音        | 有     | 無        | 油漏れ、にじみ  | 無         | デフキャリア(油漏れ、にじみ) | 有  | 無   | キャブ廻り |      | 内装廻り汚れ       |     | 少     | 中         | 多                      |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| シャーシフレーム廻り                    | A      | B       | C                     | 錆         | 多     | 中        | 少        | 無         | 車体番号            |    | 確認可 | 不鮮明   | 職権打刻 | ベツト          | 有   | 無     | ヘッドランプ    | HID                    | ハロゲン |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 【上物・メーカー・仕様等】                 |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | シート破         | 有   | 無     | 鍵本数       | 3                      | 本    | スペア     | 有 | 無                |  |       |  |                |  |
| ボデー:木平STD 床木張替済 煽り3方開 左後ろ工具箱付 |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | ETC          | 付   | 無     | 特記、重点確認、他 |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 1.0          | 2.0 |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | ラジオ          | CD  | 有     | 無         |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | バックアイカメラ     | 有   | 無     |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 電格ミラー        | 有   | 無     |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| Fガラス                          |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | タイヤ0~10、欠、で記 |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 要交換                           | 良好     | 飛石有     |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              | 5   |       |           |                        |      | 5       |   |                  |  |       |  |                |  |
| 小傷多い                          |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 記録簿                           | 有      | 無       |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 取説                            |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 有            | 無   |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| メンテノート                        |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 有            | 無   |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| PMマフラ                         |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 有            | 無   |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 証明書                           |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 有            | 無   |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 燃料タンク                         |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 80L                           |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
|                               |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      |              |     |       |           |                        |      |         |   |                  |  |       |  |                |  |
| 通称車名                          |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | デュトロ         |     | 積載クラス |           | (2-3t) 4t 増トン 10t 10t超 |      | 駆動方式    |   | 4×2              |  | ターボ有無 |  | (有)・無          |  |
| キャブ幅                          |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | (標準)・ワイド     |     | キャブ形状 |           | フル・シヨード・ハイルーフ          |      | サスペンション |   | ・リーフ・エアサス(リヤ 総輪) |  | 車両クラス |  | (小型)・中型・増トン・大型 |  |
| エアサシート                        |        |         |                       |           |       |          |          |           |                 |    |     |       |      | 有 (無)        |     | エアコン  |           | (有) 無                  |      | パワステ    |   | (有)・無            |  | PW    |  | (有)・無          |  |