出品番号	車名	初度	<b>医登録</b>	型式·車体番号						架装形状						オークション価格			
H7935	トヨタ				_	XZU7	00-0010781			木平									
前登録ナンバ	車検有	効期	限	走行距離			積載量							出品会社	<u> </u>	宮城		果)	
	D0 00	3.08.19 切れ 抹消		85,625 km			2,000		内長(L) 内幅		畐(W)	i(W) 内高(H)		) (:	㈱太陽	自重	] 車	工業	脈
	R8.08			タコグラフ 無		一体 別体	kg		3,450	1,8	1,890		370		サイクル	/料	¥9,1	10	円
エンジン状態	A B C		エアコン	良 不	良無	ブレーキ	AO	VC	馬力 1	50 PS	シフト	M/	Т	迃	<b>ĕ</b> AT	2~	ダル	ვぺ∙	ダル
トランスミッション	油漏れ、	にじみ <mark>無</mark>	乗 デフュ	Fャリア(油漏れ、にじみ			有無キ		ヤブ廻り			内装廻	!り汚:	ħ	<mark>少</mark> 「	中 多			
シャーシフレーム廻り	<mark>少</mark> 無 車体番号			<u>†</u>	<mark>確認可</mark> 不鮮明		職権打刻 ベッ		<u>ا</u> ا	· 有 無		ヘッドラン	プ	HID	ハロ	ゲン			
【上物・メーカー	-•仕様等										シート	·破 🧦	有 <mark>并</mark>	<b>無</b>	踺本数	1 7	トスペ	アを	₹ 無
ボデー:木平ST	TD 床べ	ニア	煽り開	閉補助	装置付						ET(	C 1	付	##	特記、		点確認	包、他	p
													2.0 <mark>有</mark>	_	ミロング	ブ			
														無					
	バック <sup>.</sup> カメ <sup>.</sup>																		
														#					
Fガラス												<mark></mark> _			タイヤ	70~	10, 2	て、つ	で記
要交換 良好 飛石 欠け傷数か良	<del></del>	<b>ゾ石傷</b>	多数				擦	れ		擦れ 看	板跡					4	4		
	無	\	H.		<b>ル</b> メツ.	キ割れ					Az	ーサヒ	<u>-</u>						
#E #E															4	4	4		4
取説 有 無 キズ複数   メンテノート 有 無 人の一人															フロン	-	) 05/70		•
PMマフラ   有   無															トサイズ	l	115/1		
証明書 有 無															リヤ サイズ		05/70		
燃料タンク			The second secon												スタッド		115/1 ミックス		縦溝 縦溝
100L			75		ウインカ	ーキズ	ジ ※煽り7	ドデー(	<b>吏用過程</b>	による傷	有、写真	真参照	傾し	います					無し
通称車名		ダイ	ታ	積載な	フラス (	2-3t) 4t	: 増トン 10t超	馬	動方式	t	4 × :	2	タ	~—;i	「有無	(;	有)·	無	Ħ.
キャブ幅	標準	標準・ワイドキャブ形状・フル・シ						サス	サスペンション・エアサフ				(リヤ 総輪) 車両ク			7ラス 小型・中型・増トン・大型			
エアサスシート	, ;	無	エアコン 有・無					パワスラ	ステ 有 無				PW		有 無				