

|                                              |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|---------------------|----|----|-------|-----|------|--------------|-----|-------------------------|-----------|------|------|-----|---|---|
| 出品番号                                         | 車名     | 初度登録   | 型式・車体番号             |           | 架装形状      |          | オークション価格 |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
| 02520                                        | 日野     | R 3.09 | 2KG - GD2ABG-102520 |           | 冷凍ウイングP/G |          |          |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
| 前登録ナンバ                                       | 車検有効期限 |        | 走行距離                |           | 積載量       | 荷台寸法(mm) |          |       | 出品会社(宮城県)           |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
|                                              |        |        | 切れ                  | 70,040 km | 3,850     | 内長(L)    | 内幅(W)    | 内高(H) | (株)太陽自動車工業所         |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
|                                              |        |        | 抹消                  | タコグラフ 有   | kg        | 6,180    | 2,390    | 2,360 | リサイクル料 ¥10,900 円    |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
| エンジン状態                                       | A      | B      | C                   | エアコン      | 良         | 不良       | 無        | ブレーキ  | AO                  | VC | 馬力 | 240   | PS  | シフト  | M/T          | 6   | 速                       | AT        | 2ペダル | 3ペダル |     |   |   |
| トランスミッション                                    | A      | B      | C                   | 異音        | 有         | 無        | 油漏れ、にじみ  | 無     | デフキャリア(油漏れ、にじみ 有 無) |    |    | キャブ廻り |     |      | 内装廻り汚れ       |     |                         | 少         | 中    | 多    |     |   |   |
| シャーシフレーム廻り                                   | A      | B      | C                   | 錆         | 多         | 中        | 少        | 無     | 車体番号                |    |    | 確認可   | 不鮮明 | 職権打刻 | ベツト          | 有   | 無                       | ヘッドランプ    | HID  | ハロゲン |     |   |   |
| 【上物・メーカー・仕様等】                                |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | シート破         | 有   | 無                       | 鍵本数       | 3    | 本    | スペア | 有 | 無 |
| ボデー:日本トレクス製 21W-04271 床ステンフラット ラッシング2段 庫内灯3ヶ |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | ETC          | 付   | 無                       | 特記、重点確認、他 |      |      |     |   |   |
| 冷凍機:トプレック製 XV42HOC-U 中温 -5℃設定                |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | 1.0          |     | 2.0                     |           |      |      |     |   |   |
| ※断熱:前壁・天井50/羽根32/煽リスチレン差込/床・後25              |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | ラジオ          | CD  | 有                       | 無         |      |      |     |   |   |
| ゲート:極東開発製 CG1002K 格納式                        |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | バックアイ        | 有   | 無                       |           |      |      |     |   |   |
|                                              |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | カメラ          | カラー | 白黒                      |           |      |      |     |   |   |
|                                              |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | 電格ミラー        | 有   | 無                       |           |      |      |     |   |   |
| Fガラス                                         |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | タイヤ0~10、欠、で記 |     |                         |           |      |      |     |   |   |
| 要交換                                          | 良好     | 飛石有    |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | 2            |     | 2                       |           |      |      |     |   |   |
| 欠け傷数ヶ所                                       |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
| 記録簿                                          | 有      | 無      |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
|                                              |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | 2            |     | 2                       |           | 2    |      | 2   |   |   |
| 取説                                           | 有      | 無      |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | フロントサイズ      |     | 245/80R17.5<br>133/131J |           |      |      |     |   |   |
| メンテノート                                       | 有      | 無      |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | リヤサイズ        |     | 245/80R17.5<br>133/131J |           |      |      |     |   |   |
| PMマフラ                                        | 有      | 無      |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | スタッドレス       |     | ミックス                    |           | 縦溝   |      |     |   |   |
| 証明書                                          | 有      | 無      |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      | スペアタイヤ       |     | 付                       |           | 無し   |      |     |   |   |
| 燃料タンク                                        |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |
| 200ℓ                                         |        |        |                     |           |           |          |          |       |                     |    |    |       |     |      |              |     |                         |           |      |      |     |   |   |

キズ

看板跡

キズ

線キズ

キズ

看板跡 (シール残り)

曲がり

※使用過程による傷等有。写真参照願います。