

|                                               |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
|-----------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| 出品番号                                          | 車名     | 初度登録   | 型式・車体番号              |            | 架装形状             |                 | オークション価格     |                 |  |
| 12853                                         | 日野     | R 1.07 | 2KG - FD2ABG-112853  |            | 冷凍冷蔵車P/G         |                 |              |                 |  |
| 前登録ナンバ                                        | 車検有効期限 |        | 走行距離                 |            | 積載量              | 荷台寸法(mm)        |              | 出品会社(宮城県)       |  |
|                                               |        |        | 切れ                   | 221,211 km | 2,150            | 内長(L)           | 内幅(W)        | 内高(H)           |  |
|                                               |        |        | 抹消                   | タコグラフ 無    | kg               | 6,280           | 2,260        | (門)2050<br>2120 |  |
| エンジン状態                                        | A B C  | エアコン   | 良 不良 無               | ブレーキ       | AO VC            | 馬力 240 PS       | シフト          | M/T 6           |  |
| トランスミッション                                     | A B C  | 異音     | 有 無                  | 油漏れ、にじみ    | 無                | デフキャリア(油漏れ、にじみ) | 有 無          | キャブ廻り           |  |
| シャーシフレーム廻り                                    | A B C  | 錆      | 多 中 少 無              | 車体番号       |                  | 確認可             | 不鮮明          | 職権打刻            |  |
| 【上物・メーカー・仕様等】                                 |        |        |                      |            |                  | ベツト             | 有 無          | ヘッドランプ          |  |
| ボデー:トランテックス製 V020F72-05 床キーストン サイド観音扉 ラッシング2段 |        |        |                      |            |                  | シート破            | 有 無          | HID ハロゲン        |  |
| 冷凍機:菱重製 TDJS50A-L2 低温-30℃設定 スタンバイ付            |        |        |                      |            |                  | ETC             | 付 無          | 鍵本数 2 本         |  |
| ゲート:新明和製 TRAK10-64850 格納式                     |        |        |                      |            |                  | ラジオ             | CD 有 無       | スペア 有 無         |  |
|                                               |        |        |                      |            |                  | バックアイ           | 有 無          | 特記、重点確認、他       |  |
|                                               |        |        |                      |            |                  | カメラ             | カラー 白黒       |                 |  |
|                                               |        |        |                      |            |                  | 電格ミラー           | 有 無          |                 |  |
| Fガラス                                          |        |        |                      |            |                  | タイヤ0~10、欠、で記    |              |                 |  |
| 要交換                                           | 良好     | 飛石有    |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 欠け傷数か所                                        |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 記録簿                                           | 有      | 無      |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 取説                                            |        | 有 無    |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| メンテノート                                        |        | 有 無    |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| PMマフラ                                         |        | 有 無    |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 証明書                                           |        | 有 無    |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 燃料タンク                                         |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 200L                                          |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| ルーフ                                           |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| キズ、サビ                                         |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 点キズ数ヶ所                                        |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 看板跡                                           |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 線キズ                                           |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| キズ                                            |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 補修跡、へこみ                                       |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| へこみ、看板跡                                       |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| へこみ                                           |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| へこみ、看板跡                                       |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| へこみ                                           |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| ※状態に関して、写真参照願います。                             |        |        |                      |            |                  |                 |              |                 |  |
| 通称車名                                          | レンジャー  | 積載クラス  | 2-3t 4t 増トン 10t 10t超 | 駆動方式       | 4×2              | ターボ有無           | 有・無          |                 |  |
| キャブ幅                                          | 標準・ワイド | キャブ形状  | フル・ショート・ハイルーフ        | サスペンション    | ・リーフ・エアサス(リヤ 総輪) | 車両クラス           | 小型(中型)増トン・大型 |                 |  |
| エアサスシート                                       | 有 無    | エアコン   | 有 無                  | パワステ       | 有 無              | PW              | 有・無          |                 |  |