

|  |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
|--|--------|--------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--|
| 出品番号                                   | 車名     | 初度登録         | 型式・車体番号                 |            | 架装形状               |                 | オークション価格     |               |  |
| 00445                                  | いすゞ    | R 1.10       | 2RG - NPR88AN-7000445   |            | バンP/G              |                 |              |               |  |
| 前登録ナンバ                                 | 車検有効期限 |              | 走行距離                    |            | 積載量                | 荷台寸法(mm)        |              | 出品会社(宮城県)     |  |
|  |        |              | 切れ                      | 112,120 km | 2,000              | 内長(L)           | 内幅(W)        | 内高(H)         |  |
|  |        |              | 抹消                      | タコグラフ 無    | kg                 | 4,480           | 2,280        | 門2090<br>2160 |  |
| エンジン状態                                 | A B C  | エアコン         | 良 不良 無                  | ブレーキ       | AO VC              | 馬力 150 PS       | シフト          | M/T 6         |  |
| トランスミッション                              | A B C  | 異音           | 有 無                     | 油漏れ、にじみ    | 無                  | デフキャリア(油漏れ、にじみ) | 有 無          | キャブ廻り         |  |
| シャーシフレーム廻り                             | A B C  | 錆            | 多 中 少 無                 | 車体番号       |                    | 確認可             | 不鮮明          | 職権打刻          |  |
| 【上物・メーカー・仕様等】                          |        |              |                         |            |                    | ベツト             | 有 無          | ヘッドランプ        |  |
| ボデー:日本フルハーフ PLKT3DP410 床アピトン 左サイドスライド扉 |        |              |                         |            |                    | シート破            | 有 無          | 鍵本数 1 本       |  |
| ゲート:極東開発製 CG1001G 格納式                  |        |              |                         |            |                    | ETC             | 付 無          | スペア 有 無       |  |
|  |        |              |                         |            |                    | 1.0             | 2.0          | ナビ付           |  |
|  |        |              |                         |            |                    | ラジオ             | CD 有 無       | 90℃ストッパー      |  |
|  |        |              |                         |            |                    | バックアイ           | 有 無          | 渡り板           |  |
|  |        |              |                         |            |                    | カメラ             | カラー 白黒       |               |  |
|  |        |              |                         |            |                    | 電格ミラー           | 有 無          |               |  |
| Fガラス                                   |        | タイヤ0~10、欠、で記 |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 要交換                                    | 良好     | 飛石有          |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 記録簿                                    | 有      | 無            |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 取説                                     |        | 有            | 無                       |            |                    |                 |              |               |  |
| メンテノート                                 |        | 有            | 無                       |            |                    |                 |              |               |  |
| PMマフラ                                  |        | 有            | 無                       |            |                    |                 |              |               |  |
| 証明書                                    |        | 有            | 無                       |            |                    |                 |              |               |  |
| 燃料タンク                                  |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 100L                                   |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| キズ                                     |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| スレ                                     |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 看板跡                                    |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| サビ                                     |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 補修跡                                    |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| ※外装、庫内の状態に関して、写真参照願います。                |        |              |                         |            |                    |                 |              |               |  |
| 通称車名                                   | エルフ    | 積載クラス        | 2-3t 4t 増トン<br>10t 10t超 | 駆動方式       | 4×2                | ターボ有無           | 有 無          |               |  |
| キャブ幅                                   | 標準・ワイド | キャブ形状        | フル・ショート<br>ハイルーフ        | サスペンション    | リーフ<br>エアサス(リヤ 総輪) | 車両クラス           | 小型・中型・増トン・大型 |               |  |
| エアサスシート                                | 有 無    | エアコン         | 有 無                     | パワステ       | 有 無                | PW              | 有 無          |               |  |