


|       |    |        |               |          |          |
|-------|----|--------|---------------|----------|----------|
| 出品番号  | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号       | 架装形状     | オークション価格 |
| K7965 | 日野 | R 7.09 | 2PG - FD2ABA- | アルミ平クレーン |          |

|        |          |                         |          |             |             |                       |                               |
|--------|----------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限   | 走行距離                    | 積載量      | 荷台寸法(mm)    |             |                       | 出品会社(宮城県)                     |
|        | R9.09.23 | 切れ 211 km<br>抹消 タコグラフ 有 | 2,150 kg | 内長(L) 5,500 | 内幅(W) 2,230 | 内高(H) サイド690<br>リヤ590 | 株太陽自動車工業所<br>リサイクル料 ¥10,900 円 |

|            |       |      |         |         |       |                 |        |       |              |        |              |
|------------|-------|------|---------|---------|-------|-----------------|--------|-------|--------------|--------|--------------|
| エンジン状態     | A B C | エアコン | 良 不良 無  | ブレーキ    | AO VC | 馬力              | 240 PS | シフト   | M/T 6        | 速      | AT 2ペダル 3ペダル |
| トランスミッション  | A B C | 異音   | 有 無     | 油漏れ、にじみ | 無     | デフキャリア(油漏れ、にじみ) | 有 無    | キャブ廻り | 内装廻り汚れ 少 中 多 |        |              |
| シャーシフレーム廻り | A B C | 錆    | 多 中 少 無 | 車体番号    | 確認可   | 不鮮明             | 職権打刻   | ベット   | 有 無          | ヘッドランプ | HID ハロゲン     |

|   |  |  |  |  |  |  |  |          |     |           |     |     |     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 【上物・メーカー・仕様等】                               |  |  |  |  |  |  |  | シート破     | 有 無 | 鍵本数       | 3 本 | スペア | 有 無 |
| ボデー:トランテックス製 A008L4503 アルミブロック 床アピトン 床フック6対 |  |  |  |  |  |  |  | ETC      | 付 無 | 特記、重点確認、他 |     |     |     |
| クレーン:タダノ製 ZX364HRSA 4段R/F 2.93t吊 差違いアウトリガー  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0      | 2.0 |           |     |     |     |
|   |  |  |  |  |  |  |  | ラジオ      | CD  | 有 無       |     |     |     |
|   |  |  |  |  |  |  |  | バックアイカメラ | 有 無 |           |     |     |     |
|   |  |  |  |  |  |  |  | 電格ミラー    | 有 無 |           |     |     |     |

|        |        |
|--------|--------|
| Fガラス   |        |
| 要交換    | 良好 飛石有 |
| 記録簿    | 有 無    |
| 取説     | 有 無    |
| メンテナンス | 有 無    |
| PMマフラ  | 有 無    |
| 証明書    | 有 無    |
| 燃料タンク  |        |
| 200L   |        |



|              |             |    |
|--------------|-------------|----|
| タイヤ0~10、欠、で記 |             |    |
| フロントサイズ      | 245/80R17.5 |    |
| リヤサイズ        | 245/80R17.5 |    |
| スタッドレス       | ミックス        | 縦溝 |
| スペアタイヤ       | 付           | 無し |

|         |        |       |                           |         |                    |       |              |
|---------|--------|-------|---------------------------|---------|--------------------|-------|--------------|
| 通称車名    | レンジャー  | 積載クラス | 2-3t (4t) 増トン<br>10t 10t超 | 駆動方式    | 4×2                | ターボ有無 | 有・無          |
| キャブ幅    | 標準・ワイド | キャブ形状 | フル・ショート<br>ハイルーフ          | サスペンション | リーフ<br>エアサス(リヤ 総輪) | 車両クラス | 小型・中型・増トン・大型 |
| エアサスシート | 有・無    | エアコン  | 有・無                       | パワステ    | 有・無                | PW    | 有・無          |