


出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		オークション価格										
19018	日野	H 29/1	TKG - FD9JLAA-19018		冷凍ウイング												
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(宮城県)								
			切れ	237,706 km	2,450 kg	内長(L)	内幅(W)	内高(H)	(株)太陽自動車工業所								
			抹消	タコグラフ 有	一体別体	6,260	2,400	2,210	リサイクル料 ¥10,400 円								
エンジン状態	A B C		エアコン	良 不良 無	ブレーキ	AO VC	馬力 210 PS	シフト M/T 6	速	AT	2ペダル 3ペダル						
トランスミッション	A B C	異音	有 無	油漏れ、にじみ 無	デフキャリア(油漏れ、にじみ 有 無)	キャブ廻り			内装廻り汚れ 少 中 多								
シャーシフレーム廻り	A B C	錆	多 中 少 無	車体番号		確認可	不鮮明	職権打刻	ベット	有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン						
【上物・メーカー・仕様等】								シート破	有 無	鍵本数	3 本	スペア	有 無				
ボデー:トランテックス製 2TB6288-07 床アルミ縞板 庫内灯3ヶ ラッシング2段								ETC	付 無	特記、重点確認、他							
冷凍機:菱重製 TDJS50A-L2 低温-30℃設定								1.0	2.0	カーナビ付							
断熱:ウイング30/屋根・前・床50/後35/煽スチレン差込								ラジオ	CD	有 無	TV付						
								バックアイカメラ	有 無								
								電格ミラー	有 無								
								※外装、庫内の状態に関して、写真参照願います。									
Fガラス		※観音扉・コルゲート→クリア剥がれ										タイヤ0~10、欠、で記					
要交換	良好	飛石有															
点キズ																	
記録簿	有	無															
取説		有	無														
メンテノート		有	無														
PMマフラ		有	無														
証明書		有	無														
燃料タンク																	
200ℓ																	
記号	A	B	C	S	U	W	H	M	T	X	P	L					
意味	傷	曲	腐	錆	凹	波	穴	跡	割	換	塗	文					
通称車名		レンジャープロ		積載クラス		2-3t(4t)増トン 10t 10t超		駆動方式		4×2		ターボ有無		(有)・無			
キャブ幅		標準・(ワイド)		キャブ形状		(フル)・ショート ・ハイルーフ		サスペンション		(リーフ) ・エアサス(リヤ 総輪)		車両クラス		小型(中型)・増トン・大型			
エアサスシート		有・(無)		エアコン		(有)・無		パワステ		(有)・無		PW		(有)・無			



5	5		
5	5	5	5
フロントサイズ	225/80R17.5		
リヤサイズ	225/80R17.5		
スタッドレス	ミックス	縦溝	
スペアタイヤ	付	無し	